REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	17/09/2024	




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo



FOTO 3: Sustitución de estrusctura de metal de ventanas con vidreos



pluvial tubo PVC 4"



FOTO 5: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de tualizar el número de hojas

Camón Cancabal

Aldea La Quebradilla

Firma sello del Presidente de la Off

Firma y Selle Director Centro Educative Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

nisterio de Educación					X
ITUACIÓN DEFICIENCI			DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO: NOMBRE DEL	Huehuetenango		MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL	Chiantla	-3111-
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	EORM	. E	STABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebra	adilia
ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	See to John Halving and a	ECHA:	17/09/2024	
FOTO 7: Sustitucio	on de puerta de metal		FOTO 8: Sustituci	ion de torta de cemento	
FOTO 9: Sustitucio	n de torta de cemento				
Observación: Si es neces	ario se pueden agregar hojas adicionales y cruatica l'electrica de la companya de	ncabal		Firma y Selle Director Centro Educativo	Office State of the State of th