### ())

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

				Processor and the Party of the
Ministerio de Educación G u a 1 e m a 1 a ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN		

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E La Oficial Dunel Minds	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas Aldea el Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024




Foto1: sustitición de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: sustitución de capotre de lamina, para lamina triquelada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal





Foto 4: sustitución de puerta



Foto 5: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Mejoramiento en balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EORM Cantón Santo Tomás

Sustra M Sh

EORM Cantón Santo Tomás El Carpintero CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y Sello Direc

DIRECCIÓN C 13-02-0143-43

## PROGRAMA DE MANTE

13-02-0143-43

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FECHA:

DEPARTAMENTO: Huehuetenango MUNICIPIO: Chiantla

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: Canton Santo Tomas Aldea el Carpintero

ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43

Foto7: Sustitución de piso de granito

CÓDIGO DEL



18 de septiembre de 2024

Foto 8: Sustituón de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC



10. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de inodoros





foto 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregas hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ma Yu M.S. b

EORM Cantón Santo Tomás El Carpintero CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Chiantia, Mughugtenango

Firma y Sello Direct

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

# Ministerio de Educación

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

MINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto13: sustitución de lámparas tipo led por focos



Foto 14: Sustitución de plafoneras



Foto 15: Sustitución interruptores dobles



Foto 16: Sustitución tomacorrientes dobles





Foto 17: Sustitución de flipon



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden a

CO

erecar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. EORM Cantón Santo Tomás El Carpintero CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Chiantla, Huehugtenango

Firma y Sello Directo

DIRECCIÓN 13-02-0143-43 O Centro Educativo Publico

## # N

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO

	PROGRAMA DE MANTENIMIENT	DE EDIFICIOS ESCO	DLARES PÚBLICOS	version
Ministerio de Educación Guaria maria SITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero	
CÓDIGO DEL	13-02-0143-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024	
Foto19: Sustitucio de metal)	on de estufa rural (Completa incluye chimenea y planc	Foto 20: Mejorar	niento de azulejo en la estufa rural	
Observación: Si es nece	esario se pueden ag <del>regar hejas adicionales y actualizar el núme</del> ro de h	nojas.	OF SANTON	
Suffer	EORNI Canton Santo Tomás El Carpintero CONSEIO DE PADRES DE FAMILIA Chiantia, Huehuetenango Firma y sello del Prosidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
			HUEHUS	