

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quilínco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0150-43	FECHA:	09 de diciembre de 2024



Foto1: Cubierta de lámina por deterioro en cocina y aula de la par de la cocina pues entra demasiada agua.




Foto 2: Aplicación de pintura en puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto en 3 aulas.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de servicios sanitarios, puertas de aulas, cocina y portón principal.






Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios y sustitución de llaves de chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quilínco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0150-43	FECHA:	09 de diciembre de 2024




Foto 7: Reparación de red de drenaje. Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas pluviales.




Foto 8: Red de agua potable.




Foto 9: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua. Sustitución de accesorios de depósito de agua y sustitución de depósito de agua de 1,100 litros.




Foto 10: Reparación de cocina. Sustitución de estufa rural. Incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 11: Reparación de cernido y repello de paredes. Repello de muro interno y externo.





Foto 12: Reparación de muro de contención. Aplicación de sabieta en muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

