REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DEICIAL DE DARVILLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0232-42	FECHA:	17/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BALCONES A METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS



Foto 5: REPARACION DE RED DE ACTUANTE LEVIALES



Foto 6: REPARACIÓN DE LAVAMANOS MULTIFUNCIONAL DE CONCRETO Y AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden regar in su Bistandiles y Frualizar el número de hojas.

PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Central

DIRECCIÓN Centre Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL, CHIANTLA
CÓDIGO DEL	13-02-0232-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 2,500 LTS



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



AZULEJO



Foto 12: SUSUTITUCIÓN DE PILA PLÁSTICA DE UN LAVADERO POR LAVATRASTOS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar horis adicionales y aquipalizat al número de hojas

O PADRES DE O
FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Pirma y Sello Director Centro Educative Findico