

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0044-43	FECHA:	02/10/2024



Foto1: cambio de lamina, y sustitucion de costanera de madera por metal



Foto 2: Mejoramiento de la cocina.




Foto 3: sustitución de planchas, mejoramiento en mesas de trabajo y lavatrastos.



Foto 4: mejoramiento de sanitarios, techos, piso, lavamanos paredes y puertas.



Foto 5: mejoramiento en muro perimetral



Foto 6: sustitución de malla, por malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gloria Santa Ramirez Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0044-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: sustitución de canales



Foto 2: pintura interior y exterior.



Foto 3: sustitución de tinaco



Foto 4: mejoramiento de pared



Foto 5: sustitución de lámina



Foto 6: mejoramiento de cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Santa Ramirez Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

