

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yanely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yandy Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---