

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	30/10/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MATA DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO




FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Yanely Rebecca M.C.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	30/10/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yanely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

