

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | NENTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL AGUACATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0031-45 | FECHA: | 10/09/2024 |



Foto 1: Mejoramiento de pared .



Foto 2: Mejoramiento de pared.



Foto 3: Sustitucion ventanas de metal.



Foto 4: Sustitucion ventanas de metal .



Foto 5: Mejoramiento de pared



Foto 6: Sustitucion lamina por lamina / sustitucion estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la COP |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

