

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biiil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0315-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto1: El techo de la cocina se encuentra en mal estado, tiene reglas de madera, por lo que se tiene contemplado la reparación con costaneras y sustitución de laminas del techo de la cocina




Foto 2: La cocina cuenta con un enmado para cubrir las ventanas, por lo que es necesario la elaboración de balcones para sustituirlos por el enmado con que cuentan los ventanales




Foto 3: La cocina no cuenta con piso, por lo que es necesario la reparación de piso, colcandelé torta de cemento y piso en granito.



Foto 4: La cocina no cuenta con mesa y lavatrastos, por lo que es necesario la elaboración de mesa y lavatrastos de concreto.




Foto 5: La cocina le hace falta lo que es el repello en todas las paredes, por lo que se repellará el interior y exterior de muros de la cocina




Foto 6: Las ventanas de la aulas de la escuela no cuentan con balcones y las chapas de las puertas están en mal estado, por lo tanto, para tener una mejor seguridad es necesario la colocación de balcones en las aulas y cambio de chapas en dos puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Susan Peter Domingo
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bilil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0315-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto1: El techo de los baños se encuentra en mal estado, tiene reglas de madera, por lo que se tiene contemplado la reparación con costaneras y sustitución de laminas del techo de los baños.



Foto 2: Los baños no cuenta con piso en el pasío, por lo que es necesario la reparación de piso, colcandelé torta de cemento.



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

