

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1459-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: Cambio de pintura interior y exterior.



Foto 2: Sustitución de piso exterior e interior con piso de granito.




Foto 3: Sustitución de piso interior.




Foto 4: sustitución de banquetas.



Foto 5: Repellado en el interior y exterior de aula.







FOTO No. 6. sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

