

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Impermeabilización de pared aula tecnológico




Foto 2: Reparación y sustitución de puertas de baño y chapas



Foto 3: Pintura en muros exterior e inferior (pintada del establecimiento)



Foto 4: Reparación de la circulación del centro educativo



FOTO 5: Reparación y mantenimiento de cisterna/depósito de agua (cambio de paredes de block a concreto con repello)




Foto 6: Reparación de repello baños (3 baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SALAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-1778-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 7: Reparación del muro de contención (foto 1 trabajo hecho por la comunidad, foto 2 trabajo pendiente del muro de contención)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

