

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES




Foto 2: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL





Foto 6: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	2/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---