

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANTO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SABANA, ALDEA SAN MAROS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0416-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: Se observa que el techo del aula esta totalmente destruida por lo que se colocarán nuevas láminas y estructura de metal para soporte.



Foto 2: Las láminas del techo del aula que dan frente a la calle de la entrada principal de la escuela, se encuentran en mal estado; por lo que serán sustituidas.



Foto 3: Puede observarse que el piso es torta de cemento, la cual será sustituida por azulejo en dos aulas.



Foto 4: La cocina cuenta con mesa y pila de cemento, las cuales serán remodeladas con azulejo; para un mejor manejo saludable de los alimentos.



Foto 5: Módulo de aulas que serán pintadas en los muros exteriores, para una mejor ornamentación en el establecimiento.




Foto 6: Dirección del establecimiento educativo que será remodelado; sustituyendo piso por azulejo y utilizando cielo falso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---	--	--