

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: Daño en puertas de aulas, cocina y dirección



Foto 2: Chapas de puertas de aulas deterioradas



Foto 3: Daño en torta de cemento por agujeros



Foto 4: Piso de cocina en mal estado es necesario sustituirla por piso de granito



Foto 5: Daño en canales y bajadas de agua





Foto 6: Daño en sistema electrico en general por corto circuito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: Daño en plancha de metal de cocina



Foto 8: Daño en estufa artesanal en cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Organización de la familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo P.º

