

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Pedro Soloma |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM "SANTA CRUZ MOJOYA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ixlacuitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0481-43 | FECHA: | 08 de septiembre de 2024 |




Foto1: Imagen frontal de las aulas



Foto 2: techo inseguro para los estudiantes




Foto 3: deterioro total del techo



Foto 4: Abertura entre el techo




Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Techo agujerado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

