

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEEQCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0490-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Relleno con tierra a lo largo de todo el muro de contención



Foto 2: Espacio de un metro de relleno con tierra



Foto 3: Sustitución total del muro de contención de dos metros setenta y cinco centímetros de altura y dos metros de arranque (profundidad)



Foto 4: Muro de contención de 27 a 29 metros de longitud




Foto 5: Colocación a lo largo del muro de contención de tres metros de maya galvanizada y tubos galvanizados.




Foto 6: Sustitución de tubos galvanizados de cortos por tubos galvanizados largos con su respectiva maya también galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

