



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA COMUNIDAD LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0020-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE CORREDOR Y COLOCACION DE CANAL PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS Y COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCION ESTRUCTURA LAMINA PASILLO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA DE CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA COMUNIDAD LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0020-43	FECHA:	12/09/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 8: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL





Foto 9: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

