

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	25/11/2024




Foto1: Finalización de la reparación de muro



Foto 2: Finalización de instalación del portón de metal



Foto 3: Finalización de reparación del sistema eléctrico




Foto 4: Finalización de la sustitución de lámina




Foto 5: finalización de pintura de interior y exterior




Foto 6: Finalización de sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Finalizacion de la sustitucion de canales



Foto 8: Finalizacion de la sustitucion de loza sanitaria



Foto 9: finalizacion de repello de muro





Foto 10: Finalizacion de la sustitucion de bajada de agua plubial

Foto:

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

