

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	11/22/2024




Foto1: Sustitucion del techo de la cocina



Foto 2: Sustitución de Planchas




Foto 3: Sustitucion del Piso frente de la direccion y 2 aulas




Foto 4: Sustitución del porton



Foto 5: Sustitución de Cables electricos



Foto 6: sustitución del Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de datos.

Vicente Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	11/22/2024



Foto7: Sustitucion de pintura y chiapas



Foto 8: Sustitución del sistema electrico de las 6 aulas



Foto 9: sustitución de estufas



Foto 10: Sustitucion de piso a Pisp granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

