

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzliom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024.




Foto1: Pintado de muros exteriores del establecimiento.




Foto 2: Cubierta de lámina del establecimiento.



Foto 3: Losa de patio trasero y pintura de muro exterior.



Foto 4: Losa de patio trasero e instalación de tinacos al fondo.




Foto 5: Tinacos de 2,500 litros en su base.



Foto 6: Caída de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Augusto Coarnez*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzliom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	



Foto 7: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 8: Losa de patio principal.



Foto 9: Losa de patio general vista desde adentro del establecimiento.



Foto 10: Aula con piso de granito.




Foto 11: Piso de granito y pintura dentro de las aulas.




Foto 12: Piso de granito y pintura dentro de las aulas, vista trasera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Augusto Gomez*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

