

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de bomba de agua.



Foto 2: Sustitución de portón de metal con chapa de 5 mts. De ancho por 2.30 mts. De alto



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores




Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de canales de PVC por metal



Foto 6: mejoramiento de ventanas con balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Rompeño
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustrucción de sanitarios y accesorios.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

