

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO GRANDE, ALDEA CERRO GRANDE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0019-43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: En esta área es donde se necesita la reparación de piso de torta de concreto.



Este es el único espacio que los alumnos tienen para jugar y no se encuentra en buen estado. Los alumnos han sufrido diversos tipos de accidentes por el estado en que se encuentra este lugar.




Foto 3: para 2 aulas se necesita la sustitución de lámina por lámina troquelada ya que como se puede observar no se encuentra en buenas condiciones.



Foto 4: Es urgente el cambio de lámina de estas dos aulas, por motivo que se encuentran muy deterioradas y en el invierno entra demasiada agua y los alumnos no pueden recibir de la mejor manera sus clases.



Foto 5: Foto 3: este es el portón que urge ser sustituido ya que se encuentra en muy malas condiciones.






Foto 6: con el cambio de este portón estaremos evitando accidentes con los alumnos y estará quedando más amplio para que los alumnos puedan hacer su ingreso y egreso de una mejor manera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---