

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0074-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: sustitución de lámina troquelada



Foto 2: sustitución de estructura madera por metal



Foto 3: Sustitución de plancha




Foto 4: sustitución de depósito de agua Tinaco




Foto 5: Sustitución de chimenea



Foto 6: Sustitución de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Edelmira Ramos Martínez Firma y sello del Presidente de la OPF		 Hilder Donely Recinos López Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0074-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Reparación de losa de concreto de patio



Foto 8: Mantenimiento de puerta de cocina y cambio de chapa




Foto 9: Mejoramiento con azulejos en estufa rural



Foto 10: Reparación de muro perimetral



Foto 11: Sustitución de vidrios y mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 12: Instalación de chapa a porton, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Edelmira Ramos Martínez Firma y sello del Presidente de la OPF		 Hilder Doney Recinos López Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0074-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 13: pintura en interiores de aulas



Foto 14: pintura en exteriores de aulas



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto por granito en corredor



Foto 16: Sustitución de piso de torta de concreto por granito en cocina



Foto 17: Sustitución de piso de torta de concreto por granito en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Edelmira Ramos Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

