

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, aldea El Jobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0025-43	FECHA:	28/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO A PISO CERAMICO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO A PISO CERAMICO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TUVO PVC DE RED PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS






FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, PUERTAS Y CHAPAS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

