

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Bruno Emilio Villatoro López"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0618-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Reparación de banquetas de concreto



Foto 2: Sello de grietas y fisuras




Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público