

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ IXCUNÈN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0621-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Pavimento frente la escuela No. 2 hay problema en invierno y en verano.



Foto 2: Reparación de la parte dañada en el exterior de la escuela No.2.



Foto 3: Pavimento frente los baños hacia la pared de la escuela No. 2. Hay peligros por lo liso de la tierra.




Foto 4: Reparación de vidrios y colocación de balcones de metal para su seguridad en la escuela No.2.




Foto 5: Reparación de vidrios y colocación de balcones en la parte posterior de la escuela No. 2.




Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores de la escuela No.1 y escuela No.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Pérez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM ALDEA SAN JOSÉ IXCUNÈN LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO

Juan Diego
Firma y sello del Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Rural Multi Aldea San José Ixcunèn