

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLAHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0675-43	FECHA:	



Foto 1: Vista detrás y de los lados de la escuela.




Foto 2: Cambio de techo de la escuela, vista desde arriba.




Foto 3: Cambio de techo de la cocina de la escuela



Foto 4: Sustitución de malla galvanizada.



Foto 5: Sustitución de plafoneras.



Foto 6: Mantenimiento de puerta de estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Píkal B'itá, Aldea Ixlahuitz, Huehuetenango, Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Píkal B'itá, Aldea Ixlahuitz, Huehuetenango, Guatemala