## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución techo de cocina uno: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto2: Lijado y aplicación de pintura anticorrosiva color negro en vigas de metal.



Foto3: Sustitución techo de cocina dos: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 4: Sustitución techo de aula uno: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 5: Sustitución techo de Bodega: láminas troqueladas y capotes calibre 26



Foto 6: Sustitución techo de servicio sanitario: láminas troqueladas y capotes calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el númetorie nojas



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1

## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación Guatemala						
TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X			DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIP	10:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ARMÍN RAMOS MÉNDEZ JM	DIRECCI ESTABLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		CABECERA MUNICIPAL	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0711-43	FECHA:	FECHA:		23/09/2024	
	techo de aula dos: láminas troqueladas y capot	95				
Observación: Si es neces	To pur Fruct 16	Ade, hojas.		Firma y Se	Ello Director Centro Educativo Publico	