

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	11/06/2024




FOTO 1: PUERTAS DE METAL, mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)




Foto 2: Sustitución de inodoros




FOTO 3. Sustitución de chapa




FOTO 4. Sustitución de plancha de 3 hornillas.




Foto 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	11/06/2024




FOTO 7: Sustitución de focos ahorradores




Foto 8: Sustitución de interruptores doble




FOTO 9. Sustitución de tomacorrientes dobles




FOTO 10. Sustitución de pila plástica de dos lavadoras




Foto 11. Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) puertas, servicios sanitarios.



Foto 12: Reparación de azulejo en muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--