

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	23 de Septiembre de 2024



Foto1: Mejoramiento Cocina paredes (azulejo)



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios en malas condiciones



Foto 3: Mejoramiento malla en Muro Perimetral




Foto 4: Sustitución de portón y mejoramiento de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de columnas de madera por columnas de concreto





Foto 6: Mantenimiento puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0719-43	FECHA:	23 de Septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de chapa




Foto 8: Sustrucción de lamparas



Foto 9: Sustrucción de interruptores



Foto 10: Aplicación de pintura interior del salón escolar





Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

