

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHIP CHUIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0043-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES







FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 