

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Mejoramiento de pared de block



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Anastasio pablo cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/ PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0743-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 8: Sustitución de letrinas por baños labables




Foto 9: Mejoramiento de pared de block



Foto 10: Reparación de muro de contención



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1700 lt,




Foto 12: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacio pablo cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

