


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS RAMIREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-1560-43	FECHA:	10/08/2024



FOT 1: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO




FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOT 3: REPARACIÓN A MURO PERIMETRAL DE BLOCK




FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE MALLA Y TUBO HG



FOT 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

