

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Nuevo Sal Juan Atitán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Juan Atitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0774-43	FECHA:	5 de Septiembre 2024



Foto1: La tierra planada y nivelada.



Foto 2: Escarbación de tierra para la colocación de columnas de las mesas de cocina.



Foto 3: Colocación de las estructuras metálicas para el techo



Foto 4: Colocación de cerámicos en las mesas de la cocina.



Foto 5: Puertas de la cocina ya quitadas por mal estado.



Foto 6: Muro perimetral en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

