

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Nuevo San Juan Atitán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Juan Atitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0774-43	FECHA:	5 de septiembre de 2024




Foto 1: Puertas de metal colocadas.




Foto 2: Torta de cemento terminada y techado terminado.




Foto 3: Paredes repelladas con monocapa.



Foto 4: Torta de cemento en la parte sur de la escuela.




Foto 5: Mesas terminadas con azulejos.





Foto 6: Canal puesto con tubo PVC en el modulo I y II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

