

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	2 de octubre de 2024



Foto1: Sustitución de vidrios en ventanas



Foto 2: Sustitución de pilas




Foto 3: Sustitución de piso en salones de clase y pasillos



Foto 4: Sustitución de chapas




Foto 5: Sustitución de estructura de techo



Foto 6: Sustitución de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisma-che
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0776-43	FECHA:	2 de octubre de 2024



Foto 7: Sustitución de malla en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

