

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Juan Atitán              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cuate, San Juan Atitán |
| ESTABLECIMIENTO:            | 13-16-0780-43 | FECHA:                         | 18 de agosto de 2024         |



Foto1: Sustitución de Lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de Lámina por lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de Portón informal por portón Metálico



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

