



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0009-43	FECHA:	29/02/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK





SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el proceso de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
