

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE ASIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0854-43	FECHA:	09 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: reparación de muro perimetral de block con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 3: Colocación de andamios y mediciones del muro de contención



Foto 4: Arranque del muro de contención



Foto 3: Colocación de escuadra y mediciones del área



Foto 6: Arranque y colocación de columnas con hierros de 5/8 y 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ayda Antonia Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosendo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

