



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TITENAM ALDEA JOLOMTENAM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TITENAM, ALDEA JOLOMTENAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0017-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por laminas troqueladas aluzinc, por deterioro y picado.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de techo, picaduras y corrosiones.



Foto 3: sutitución de puerta, puertas ya muy deterioradas y oxidadas.



Foto 4: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios, cambio de madera a metal.



Foto 5: sustitución de tubos de red de agua potable por tubos ya quebrados.



Foto 6: Sustrucción de estructura de metal de ventana, sustitución de vidrios por quebrados y marcos oxidados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ricco Piasajma*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

