

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0036-45	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0036-45	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustituir la madera por metal la dirección del establecimiento



Foto 2: Sustituir la madera por metal el aula de tercero básico.



Foto 3: Sustituir la madera por metal el aula de segundo Básico



Foto 4: Sustituir la madera por metal el aula de primero Basico



Foto 5: Estructura de madera en el corredor del establecimiento en mal estado.



Foto 6: Vista en frente del establecimiento, con deterio de estructura de madera para sustituir a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público