

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0900-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de maderan por una de metal



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 3: Sustitución de láminas por láminas troqueladas



Foto 4: Aplicación de pintura en interiores y exteriores




Foto 5: Sustitución de pizo de granito por piso de cemento líquido dentro de la cocina



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATALCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0900-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural



Foto 8: Sustrucción de pila de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--