

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MORALES, ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0023-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTUFAS




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 5: COLOCACION DE TORTA






Foto 6: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MORALES, ALDEA TIXEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MORALES, ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0023-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: MANTENIMIENTO DE PORTONES




Foto 2: SUSTITUCION DE SISTEMA DE DRENAJE




Foto 3: PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS




Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA




Foto 6: PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

