


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 <p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		 <p>Foto 2: Vista de la fachada de la cocina.</p>	
 <p>Foto 3: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y alisado.</p>		 <p>Foto 4: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y alisado.</p>	
 <p>Foto 5: Vista del interior de la cocina, se colocara mueble y pila de concreto, forrada de azulejo..</p>		 <p>Foto 6: Vista del interior de la cocina, se remozara el piso, para la mejorar la higiene de los alimentos.</p>	





[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF


[Handwritten Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
			
Foto 7: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y cernido, también se hará dos estufas mejoradas.		Foto 8: Vista del interior de la cocina, se remozara con repello y cernido, también se hará dos estufas mejoradas.	
			
Foto 9: ubicación donde se remozara, levantado otras hitadas de block, para protección de los niños.		Foto 10: El arae cuenta con un talud estable, pero es peligro ya que hay un camino cerca, donde se puede caer algun niño.	
			
Foto 11: area donde se hara levanta de muro perimetral.		Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	




 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vasquez Garcia
 Ingeniero Civil
 Col. 11581