

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0035-45	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE INEB DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 8: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL EN MODULOS DE INEB ALDEA EL GRANADILLO



FOTO 9 : REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 10: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




FOTO 11: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES




FOTO 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0035-45	FECHA:	27/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE COCNETRO POR GRANITO EN MODULO DE INEB DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MODULO DE INEB DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 5: PINTURA EN MODULOS DE INEB ALDEA EL GRANADILLO




Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MODULO DE INEB DE ALDEA EL GRANADILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

