



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0920-41	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: Sustrucción de mingitorios



Foto 2: Divisiones de PVC para mingitorio



Foto 3: Colocación de azulejo pared area mingitorio



Foto 4: Sustrucción de vidrios primer nivel



Foto 5: sustitución de vidrios primer nivel corredor



Foto 6: sustitución de vidrios exterior frontal primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0920-41	FECHA:	16/09/2024




Foto 1: Estructura de metal para gradas edificio cocina




Foto 2: Mejoramiento de muro para techo



Foto 3: Sustitución de lámina para techo acceso para tinaco




Foto 4: Sustitución de techo gradas



Foto 5: Sustitución de ventanas y vidrios




Foto 6: Sustitución de inodoro para niños pequeños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público