

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMIN FLORENCIO MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5885 -45	FECHA:	13 de Septiembre del 2024



Foto 1: Pintura de pared y cielo de terraza en mal estado



Foto 2: Pintura en mal estado de cielo de terraza



Foto 3: Repello en las paredes por humedad en mal estado



Foto 4: bajada pluvial en mal estado



Foto 5: Drenaje en mal estado





Foto 6: Pila en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  




REGISTRO DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BENJAMIN FLORENCIO MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 5885 -45	FECHA:	13 de Septiembre del 2024




Foto 1: balcones de las ventanas en mal estado, reforzado y pintado



Foto 2 Balcon necesita pintar y reforzar de corredor



Foto 3: Ventana, Cambiar por PVC y vidrios



Foto 4: tomacorrientes en mal estado y quebrados




Foto 5: Instalación de focos LED en aulas y corredor




Foto 6: Puertas en mal estado y cambio de chapas en corredor y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

