

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Buena Vista, aldea Chelam |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0016-43               | FECHA:                         | 29/02/2024                        |




Foto 1: sustitución de techo e instalación de canales de cocina




Foto 2: instalación de balcones de aula




Foto 3: instalación de balcones de aula



Foto 4: sustitución de puertas de servicios sanitarios




Foto 5: sustitución de techo de servicios sanitarios




Foto 6: sustitución de techo, ventanas, puerta, costaneras canales y balcones de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P

