

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Sebastián Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Buena Vista, aldea Chelam |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0016-43 | FECHA: | 29/02/2024 |




Foto 1: sustitución de techo e instalación de canales de cocina



Foto 2: instalación de balcones de aula



Foto 3: instalación de balcones de aula



Foto 4: sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 5: sustitución de techo de servicios sanitarios




Foto 6: sustitución de techo, ventanas, puerta, costaneras canales y balcones de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|