

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS POSITAS, ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICA



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE PAREDES



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR GRANITO




FOTO 6: REPARACIÓN DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro	
---	---	---	---